平成28年度 施設点検の実施状況

| 点検項目 | | 平成28年 | | | | | | | | | 平成29年 | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|------------------|-------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 擁 壁 等 | | | | | | | | | | | | | |
| | 点 検 日 | 28日 | 31日 | 29日 | 29日 | 31日 | 30日 | 31日 | 30日 | 30日 | 31日 | 28日 | 31日 |
| | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 遮 水 工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 点 検 日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 29日・壁面の 一部を破損・ | 破損部修復 依頼中 | 破損部修復 依頼中 | 29日 修復完了 | 開業日全日 | 開業日全日 | 2日 重機に より一部損傷 | 開業日全日 |
| | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 廃棄物を除去 し対応中 | 他 異常無 | 他 異常無 | 他 異常無 | 無 | 無 | 応急処置済 | 無 |
| 調整槽 | | | | | | | | | | | | | |
| | 点 検 日 | 28日 | 31日 | 29日 | 29日 | 31日 | 30日 | 31日 | 30日 | 30日 | 31日 | 28日 | 31日 |
| | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 浸出水処理設備 | | | | | | | | | | | | | |
| | 点 検 日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 | 開業日全日 |
| | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 防凍措置 | | | | | | | | | | | | | |
| | 点 検 日 | 28日 | 31日 | 29日 | 29日 | 31日 | 30日 | 31日 | 30日 | 30日 | 31日 | 28日 | 31日 |
| | 異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

※遮水工 詳細別紙

作業中の重機による遮水シートの損傷について

1 原因

重機作業時、旋回した際に上げていたバケットが南側壁面に接触した。 (縦に10cm弱の裂傷。)

2 応急対応等

- ・これによる周辺環境への影響はない。
- ・応急措置として、損傷部を防水テープで塞ぎ、保護マットで覆った。
- ・現在、遮水シートメーカーと修復作業の日程等を調整中。整い次第修復する。