

～新たな管理型産業廃棄物最終処分場の整備について～

県・エコサイクル高知からのお知らせ

工事区域の現在の状況

1 施設本体工事

屋根を支える支保工足場の組み立てや被覆施設基礎の施工が進み、埋立地の形が分かりやすくなりました。



施設本体及び埋立地の整備状況（令和8年6月12日撮影）

熱中症対策に伴う工事時間の変更について

施設本体工事の作業開始時刻を従来より1時間早め、午前7時としています。

作業においては各種安全対策を徹底し、工事を進めています。



熱中症予防休憩所を設置

2 進入道路整備工事

国道33号から500m付近において、谷部（沢）の排水工事を行っています。



上流部の整備状況（令和8年6月10日撮影）



下流部の整備状況（令和8年6月10日撮影）

【問合せ先】

○ 公益財団法人エコサイクル高知 佐川町事務所
電 話：0889-22-4744
FAX：0889-22-4764
メール：info@ecokochi.or.jp
〒789-1201 高岡郡佐川町甲1650番1号

○ 高知県 林業振興・環境部 環境対策課
電 話：088-821-4595
FAX：088-821-4520
メール：030801@ken.pref.kochi.lg.jp
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7番52号

環境モニタリング（令和8年5月測定）の結果について

5月に実施した環境モニタリング（河川水、降下ばいじん）の測定結果がまとまりましたのでお知らせします。（降下ばいじんは、4月22日～5月25日の約1か月間の測定結果です。）

1 河川水

（単位）浮遊物質量：mg/L、濁度：度

地点	測定項目	R8.3.24	R8.4.22	R8.5.25	基準値※1
①	浮遊物質量	1未満	1未満	1	25
	濁度	0.4	0.7	1.0	—
②	浮遊物質量	1	10	7	25
	濁度	1.0	12.0	5.2	—
③	浮遊物質量	13	6	8	25
	濁度	8.5	3.8	5.7	—
④	浮遊物質量	4	2	2	25
	濁度	3.7	2.0	2.2	—

※1 日下川が環境基準類型Aに指定されていることから、類型Aの浮遊物質量の環境基準値を採用。

なお、濁度については、環境基準値はありませんが、浮遊物質量と相関があることから、あわせて測定しています。

2 井戸水

調査は、年4回（季節ごと）実施する計画です。

次の調査は7月下旬の予定です。

3 降下ばいじん

地点	R8.2.20 ～3.24	R8.3.24 ～4.22	R8.4.22 ～5.25	基準値※2
①	0.39	1.41	0.79	10
②※3	0.83	2.29	1.12	10

※2 環境影響評価で定めた参考指標 （単位）t/km²/月


※3 令和5年4月から測定

4 動物(猛禽類)

調査は、4月から8月にかけて実施する計画です。結果については、期間中の調査結果を取りまとめてお知らせします。

モニタリング地点

至高知市



国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所提供の航空写真データを使用

環境モニタリングの様子



河川水



降下ばいじん



動物(猛禽類)

環境モニタリングは、計量証明事業所の登録を受けた(株)東洋技研【高知市】が実施しています。

これまでの測定結果及び工事開始前に実施した環境影響評価の測定結果は、以下のいずれかを参照ください。

◆ これまで配布しております「県・エコサイクル高知からのお知らせ」

◆ 「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページ

(URL : https://www.ecokochi.or.jp/20_sakawa/21_HTML/02_01_sakawa_office_top.html)

右の二次元コードから「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページをご覧ください。

