

～新たな管理型産業廃棄物最終処分場の整備について～


県・エコサイクル高知からのお知らせ

工事区域の現在の状況

施設本体工事及び進入道路整備工事の様子


施設本体部分では被覆施設の建設や周辺敷地の造成が進んでいます。支保工足場の高さは12m、被覆施設基礎の高さも2mあり、施設のスケールが感じ取れます。

被覆施設（壁面）基礎



南側の一部を残し概ね完了

支保工足場及び中柱



支保工足場のエリアが拡大するとともに、中柱は最上部の4節目を施工

被覆施設周辺敷地



盛土により施設周辺を造成中

進入道路



沢部（谷）の上・下流の擁壁作業中

至 国道33号

浸出水処理施設（地下階）



地下階の防水塗装等を施工

撮影：航空写真（令和8年6月中旬）
各施設写真（令和8年7月中旬）

【問合せ先】

○ 公益財団法人エコサイクル高知 佐川町事務所
電 話：0889-22-4744
FAX：0889-22-4764
メール：info@ecokochi.or.jp
〒789-1201 高岡郡佐川町甲1650番1号

○ 高知県 林業振興・環境部 環境対策課
電 話：088-821-4595
FAX：088-821-4520
メール：030801@ken.pref.kochi.lg.jp
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7番52号

環境モニタリング（令和8年6月測定）の結果について

環境モニタリング（河川水、降下ばいじん）の測定結果がまとまりましたのでお知らせします。（降下ばいじんは、5月25日～6月22日の約1か月間の測定結果です。）

1 河川水

（単位）浮遊物質量：mg/L、濁度：度

地点	測定項目	R8.4.22	R8.5.25	R8.6.22	基準値※1
①	浮遊物質量	1未満	1	3	25
	濁度	0.7	1.0	1.4	—
②	浮遊物質量	10	7	8	25
	濁度	12.0	5.2	5.2	—
③	浮遊物質量	6	8	9	25
	濁度	3.8	5.7	5.6	—
④	浮遊物質量	2	2	3	25
	濁度	2.0	2.2	2.2	—

※1 日下川が環境基準類型Aに指定されていることから、類型Aの浮遊物質量の環境基準値を採用。
なお、濁度については、環境基準値はありませんが、浮遊物質量と相関があることから、あわせて測定しています。

2 井戸水

調査は、年4回（季節ごと）実施する計画です。
次の調査は7月下旬の予定です。


3 降下ばいじん

地点	R8.3.24 ～4.22	R8.4.22 ～5.25	R8.5.25 ～6.22	基準値※2
①	1.41	0.79	0.48	10
②※3	2.29	1.12	2.57	10

※2 環境影響評価で定めた参考指標 （単位）t/km²/月
※3 令和5年4月から測定

4 動物(猛禽類)

調査は、4月から8月にかけて実施する計画です。結果については、期間中の調査結果を取りまとめてお知らせします。



国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所提供の航空写真データを使用

環境モニタリングの様子



河川水



降下ばいじん



動物(猛禽類)

環境モニタリングは、計量証明事業所の登録を受けた(株)東洋技研【高知市】が実施しています。

これまでの測定結果及び工事開始前に実施した環境影響評価の測定結果は、以下のいずれかを参照ください。

- ◆ これまで配布しております「県・エコサイクル高知からのお知らせ」
- ◆ 「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページ
(URL : https://www.ecokochi.or.jp/20_sakawa/21_HTML/02_01_sakawa_office_top.html)

右の二次元コードから「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページをご覧ください。

